

Policy Council Parking Lot – March 2025

The following concerns were raised by Policy Council members during the 3/19/2025 meeting.

- **Work Orders Not Being Done at Riverview:** There are work orders to repair lights and the sink that have not been addressed.

Response: The Public Works Electrician has completed the light repair. Initially, the bulbs were replaced by janitorial, but they still did not work. The issue was passed on to Public Works, and an electrician assessed it and found that the ballast needed to be changed.

Sink counter repairs are a work in progress. Public Works has been searching for a replacement cabinet with a top but has been unable to find anything similar. Materials for countertops are being purchased and will be customized to fit the existing cabinet. Part of the delay is PW staff being short-staffed. The estimated time for completion is two weeks out (end of April).

- **Shade Structure and Play Structure at Los Nogales:** The shade structure is torn and is getting worse and the hot weather is coming so it is a concern. The play structure appears to be unsafe for children.

Response: We understand that the tear is unsightly and will likely continue to tear if not repaired soon. However, it poses no immediate safety risk to children.

Due to contract issues, the contract with the playground vendor has been delayed. As of April 4, the details of the contract were completed. GameTime has been contacted on the project and tasked with acquiring a replacement canopy. Public Work is currently awaiting the turnaround time for purchasing and shipping the canopy. Once that information is available, we can then coordinate installers to install the new canopy.

The play structure is not unsafe for children. All play structures at CSB are age-appropriate for toddlers and preschool children as required by Community Care Licensing (CCL). The vendor who installs all of CSBs play structures are qualified inspectors to ensure all equipment is the appropriate age for the children we serve. We also promote safe play through conversations with children and through visual, active supervision.

Parqueo de Pendientes del Consejo de Políticas – Marzo 2025

Los miembros del Consejo de Políticas plantearon las siguientes preocupaciones durante la reunión del 19/3/2025.

- **Órdenes de trabajo que no se realizan en Riverview:** Hay órdenes de trabajo para reparar las luces y el fregadero que no se han atendido.

Respuesta: El Electricista de Obras Públicas ha finalizado la reparación de la luz. Inicialmente, las bombillas fueron reemplazadas por de conserjería, pero aun así no funcionaban. El problema se trasladó a Obras Públicas, y un electricista lo evaluó y descubrió que era necesario cambiar el balasto.

Las reparaciones de la encimera del fregadero son un trabajo en progreso. Obras Públicas ha estado buscando un gabinete de reemplazo con tapa, pero no ha podido encontrar nada similar. Los materiales para las encimeras se están comprando y se personalizarán para adaptarse al gabinete existente. Parte de la demora se debe a la escasez de personal de departamento de Obras Públicas. El tiempo estimado de finalización es de dos semanas (finales de abril).

- **Estructura de sombra y estructura de juego en Los Nogales:** La estructura de la sombra está rota y está empeorando y se acerca el calor, por lo que es una preocupación. La estructura del juego parece ser insegura para los niños.

Respuesta: Entendemos que el desgarramiento es antiestético y probablemente continuará desgarrándose si no se repara pronto. Sin embargo, no representa un riesgo inmediato para la seguridad de los niños. Debido a problemas de contratos, el contrato con el proveedor del parque infantil se ha retrasado. A partir del 4 de abril, se completaron los detalles del contrato. GameTime ha sido contactado sobre el proyecto y se le ha encomendado la tarea de adquirir un toldo de reemplazo. Actualmente, Obras Públicas está esperando el tiempo de entrega para la compra y el envío de la marquesina. Una vez que esa información esté disponible, podemos coordinar a los instaladores para instalar el nuevo toldo.

La estructura de juego no es insegura para los niños. Todas las estructuras de juego en CSB son apropiadas para la edad de niños pequeños y preescolares, según lo exige la Licencia de Cuidado Comunitario (CCL). El proveedor que instala todas las estructuras de juego de CSB son inspectores calificados para garantizar que todo el equipo tenga la edad adecuada para los niños a los que servimos. También promovemos el juego seguro a través de conversaciones con los niños y a través de la supervisión visual y activa.